

क्र.सं.	विवरण	घटना विवरण	समुह	वेवस्था	घातित	भौतिक हानि-निर्माण		भौतिक हानि-संवर्धनक पुनःस्थापन-विचारण	आयोजनकर्ता इला	उद्घाटन तथा प्रतिकार्य व्यक्ती	तत्काल मुद्देबा	टि.
						पूर्ण	आंशिक					
१३	राम्पदेवी	नविले बागाईं	२	२	०	१६	०					
१४	कालिकोट	परिलो	२	१	२	०	१					
१५	सारी	वादी	२	०	१	५	०					
१६	मुस्ताङ	परिलो	०	०	०	१	०					
१७	बझाङ	परिलो	१	०	१	३	०					
१८	चितवन	परिलो	२	३	१	५	०	३/१७ गतेको बाढीले बगाएको पक्क पुल-२				
१९	हुम्ला	परिलो	०	०	०	४	५					
२०	पाँचथर	परिलो	३	०	१	०	०					
२१	नेप्चा	परिलो	५	०	७	८						
२२	दोलखा	वादी	०	०	०	०	०		१			
२३	बाङ	वादी	१०	२	५	१३	०					
२४	संखुवासभा	वादी	०	०	०	१	०					
२५	सैरहट	वादी	३	०	१	८	५					
२६	पर्सा	वाढि	०	०	०	०	०					
२७	सर्लाही	अविलसत बाचा	१	०	४	१०	०	मन्दिर-१, महिला समूह भवन-१				

क्र.सं.	विषय	घटना विवरण	संयुक्त	वेधना	घातने	भौतिक हानि-निष्पत्ति पर		भौतिक हानि-संबंधितक पुन:स्थापना-विचारण	आयोजनकार्योत्तरी	उद्धार तथा प्रतिकार्य कार्यो	तत्काल उपदुर्घे	टि.
						पूर्ण	आंशिक					
२८	तनहुँ	परिहो	५	१	१०	१५	४	३/१७ गते पत्तिक पुन:१				
२९	पाटिड	वादी	२	१	६	०	०					
३०	बारा	बर्षा	०	०	०	१	०					
३१	सिन्धुलि	परिहो	२	०	०	१	०					
३२	अछाम	परिहो	०	१	१	०	०	पत्तिक पुन: - १ क्षती				
३३	मोरङ	वादी	०	०	०	०	०	पत्तिक पुन: - १ क्षती				
३४	सिराहा	वादि	०	०	०	१	०	पत्तिक पुन:१				
३५	छोटाङ	अभिलत बर्षा	२	०	३	४	०					
३६	रामेछाप	अभिलत बर्षा	०	०	१	२	०	झोलाबुनेपुल -१ (३१८८)				
३७	सुनसरी	वादी	०	०	०	१	०					
३८	पलुचा	बर्षा	०	०	४	६	०					
३९	सोलुखुम्बु	दुर्घम घातने	०	०	०	४	०	विचारण-१				
४०	मकवानपुर	परिहो	४	०	०	८	०	पत्तिक पुन:१, ०३१८				
४१	उदयपुर	वादी	०	०	३	०	०	३/१९ गते पत्तिक पुन: १ कुलन:१				

